



ASL  
VITERBO

UOC E- PROCUREMENT

Direttore : Dr.ssa Simona Di Giovanni

Economato

TEL. 0761 236612 - 236559 Fax 0761 237837

e-mail : renzo.capati@asl.vt.it



REGIONE  
LAZIO

PEC [prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it](mailto:prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it)  
CENTRALINO 0761 3391

Prot. n.

28472

Viterbo

11 APR. 2018

Spett.li Ditte

Oggetto : Procedura di acquisto triennale, mediante RDO Me.Pa – Consip n. 1852010 per Rotoli di carta termica erogatori ticket ETK I607. Importo annuo posto a base d'asta €. 1.440,00 iva esclusa.

Con la presente si comunicano le risultanze trasmesse dal Direttore f.f. UOC Politiche e Gestione del Patrimonio Immobiliare Impiantistico e sviluppo dei sistemi informatici a seguito della prova dei campioni inviati dalle Ditte :

- Nuova Italdiagrammi;
- Teom Srl;
- Ceracarta SpA
- Eltime Srl.

Non risultano pervenuti i campioni delle Ditte Modulgrafica Forlivese SpA e Soluzione Ufficio Srl, pertanto saranno escluse dal proseguo della gara.

Distinti Saluti

Il Direttore UOC E-Procurement  
Dr.ssa Simona Di Giovanni

Verifica tecnico pratica

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO

U.O.C. Politiche e gestione del patrimonio immobiliare, impiantistico e sviluppo dei sistemi informatici e della sicurezza  
Telefono 0761 237501-503-504-502 fax 0761 237507

Prot. N. *27030*Viterbo, *06-06-2018*

Al Direttore UOC E-Procurement  
Dott.ssa Simona Di Giovanni

OGGETTO: Verifica rotoli eliminacode ETK 1607 – Ospedale Belcolle

**Campioni presenti:**


- Nuova Italdiagrammi
- Teom s.r.l.
- Eltime
- Ceracarta

Azienda Unità Sanitaria Locale - Viterbo Unità Operativa Complesso E-Procurement
- 6 APR. 2018
Prot. N° <u>586</u>

Sono stati verificati i rotolini presso CUP – Ospedale Belcolle per ETK 1607,  
di seguito i risultati delle prove.


**Nuova Italdiagrammi**

Dalle prove effettuate, risulta corretta sia l'anima rotolo che la sua  
Larghezza. La prova di stampa, come da immagine, avviene in maniera  
corretta.




Dalle verifiche effettuate il diametro dell'anima rotolo risulta essere di misure inferiori rispetto all'alloggiamento del ETK1607.  
Quindi il rotolo fornito non è conforme all'eminacode in uso presso CUP – Ospedale Belcolle

Teom s.r.l.

Eltime

Dalle verifiche effettuate il diametro dell'anima rotolo risulta essere di misure inferiori rispetto all'alloggiamento del ETK1607.  
Quindi il rotolo fornito non è conforme all'eminacode in uso presso CUP – Ospedale Belcolle

Ceracarta

Dalle prove effettuate, risulta corretta l'anima rotolo, ma errata la dimensioni della larghezza. Come si evince dalla foto, risulta essere di poco inferiori, e viene quindi tagliata una parte della scritta.





L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Direttore f.f.  
UOC Politiche e Gestione del Patrimonio Immobiliare,  
impiantistico e sviluppo dei sistemi informatici  
e della sicurezza  
Ing. Francesco Saverio Emmanuele Profiti

ASL VITERBO  
U.O.S. GESTIONE INFORMATICA  
Ing. Francesco Saverio  
Emmanuele Profiti